

2021

H. Ayuntamiento de
Teocaltiche 2021-2024



[REPORTE MENSUAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, NOVIEMBRE 2011]

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche

Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
01/11/2021	Apolonio Moreno # 30	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Manuel J Aguirre # 260	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Nayarit esq. Durango	1 base p/fotocelda, 1 foco led de 40 W, 1 fotocelda 2024	Lampara dañada
	Moctezuma sur # 500	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Artesanos esq. Industria	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	Pedro Vallin # 34	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Pension Mpal.	1 foco aditivo metalico de 1000 W	Foco fundido
	Fidel Velazquez # 45		Falso contacto en conexiones
	Lazaro Cardenas # 19		Falso contacto en conexiones
	Prol. Herrera I. Cairo # 218 A	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Caballitos # 68	1 foco led de 50 W	Foco fundido

LUGAR DE TRABAJO: LA TRINIDAD

Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
03/11/2021	5 de Mayo #11	1 fotocelda 2024	Lampara dañada

	Pino Suarez #22	1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada
VILLA DE ORNELAS			
	Conocido	1 fotocelda 2024, 1 base para fotocelda, 1 foco LED de 40 W	Lampara dañada
EL PUEBLITO			
	Conocido	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido
	Conocido	1 foco LED de 40 W	Foco Fundido
	Conocido	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido
	Conocido	1 foco LED de 40 W	Foco Fundido
	Conocido		Restauración del circuito del Pozo de Agua
EL TABLERO			
	Conocido	1 foco LED de 40 W	Foco Fundido
	Conocido	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido
	Conocido	1 foco LED de 50 W	Foco Fundido
TEOCALTICHE			
	Hidalgo s/n	5 focos vapor de sodio de 100 W	Focos Fundidos
	Juarez s/n	3 focos LED de 40 W	Focos Fundidos
	Mercado Municipal		Se revisó la bomba de agua

LUGAR DE TRABAJO: Las Flores			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones

04/11/2021	5 de febrero s/n		Falso contacto en conexiones
	Cerca del pozo	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	Conocido	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Jalisco s/n	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Frente al termo		Falso contacto en conexiones
	Conocido	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Conocido	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Conocido	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	Conocido	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	Conocido		Falso contacto en conexiones
	Conocido		Falso contacto en conexiones
	Primaria	1 foco led de 50 W, 1 base p/fotocelda	Lampara dañada
	Conocido		Falso contacto en conexiones
	TEOCALTICHE		
SE APOYO DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE CON CONEXIONES ELECTRICAS EN DEPOSITOS DEL AGUA DE LA CRUZ			

LUGAR DE TRABAJO: El Salitre			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
05/11/2021	Plaza Principal		Se reactivo circuito
TEOCALTICHE			
	Julian Medina esq. Porfirio Martin del campo	1 foco led de 50 W	Foco fundido

Priv. Montes de Oca # 11		Falso contacto en conexiones
Uruguay # 22	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
Uruguay esq. Brasil	2 m de cable THW 1X14 AWG	Lampara dañada
Loma de la Vista # 12		Falso contacto en conexiones
Juarez # 350 A	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
Pensador Mexicano # 5		Falso contacto en conexiones
Brasil # 26	1 foco vapor de sodio de 150 W, 2 m de cable 1x14 AWG	Lampara dañada
Juarez # 367	1 foco led de 50 W	Foco fundido

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
08/11/2021	Rincon Musical	3 foco vapor de sodio de 150 W	Reparacion de 3 luminarias
	Hidalgo #	1 foco vapor de sodio de 100 W	Foco fundido
	Profesora Ma. De la luz ornelas s/n	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Justo Sierra # 20	1 foco led de 40 W	Foco fundido
SANTA BARBARA			
	Conocido s/n	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Conocido s/n	1 foco led de 50 W	Foco fundido
AHUETITA			

	Conocido s/n	1 foco led de 50 W	Foco fundido
HUEJOTITLAN			
SE REVISO RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES			
ANALCO			
SE REVISO RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES			

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	
09/11/2021	Arroyo de Allende # 98	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Juan A. Garcia # 220	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	Callejon del Ciervo # 26	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Escobeteros # 35	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Donato Guerra # 549	1 foco de 65 W	Foco fundido	
	LA PARRITA			
		Revolución # 17	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	EL SOYATAL			
		Conocido	1 foco led de 50 W	Foco fundido
		Conocido		Falso contacto en conexiones

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
10/11/2021	Rosa Oriente esq. Guanajuato	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido

Moctezuma sur # 316	1 base p/fotocelda, 1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada
Moctezuma sur # 470	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
Guanajuato esq. Quintana roo	1 foco led de 40 W	Foco fundido
Nogales esq. Rosales	1 foco led de 40 W	Foco fundido
Pino Suarez # 60	1 foco led de 40 W	Foco fundido
Aristeo Ruiz # 107	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada
Mariano Aldama esq. Esperanza	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
Comonforth # 2	1 foco led de 50 W	Foco fundido
Herrera I Cairo # 712	1 foco led de 40 W	Foco fundido
EJIDO DE JESUS AGUIRRE		
Sembradores # 518	1 foco led de 40 W	Foco fundido
LA CAPILLA		
Emiliano Zapata # 4	1 foco led de 40 W	Foco fundido
REFUGIO DE LAS URRACAS		
Alegria # 55	1 foco led de 50 W	Foco fundido
SAN JOSE DE LA HACIENDITA		
Los Pinos # 6	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
16/11/2021	La Cruz # 162	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	CAMELLON PROL. JUAREZ		
	Lampara # 8	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
	Lampara # 11	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Lampara # 12	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
	Lampara # 13	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
	Lampara # 14	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
	Lampara # 15	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
	Lampara # 17	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
	Priv. 5 de febrero # 30	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Priv. 5 de febrero # 47	1 base p/fotocelda, 1 foco led de 50 W, 1 soquet E-26	Lampara dañada
	Ignacio Ramirez # 48	2 m de cable THW 1x14 AWG	Cambio de conductores dañados
	Encinos # 1		Falso contacto en conexiones
	Los Arcos		Conexión electrica para energizacion de rotomartillo

Presidencia Mpal.	1 base p/fotocelda, 1 fotocelda 2021, 10 m de cable 2x14 AWG, 2 reflectores led de 150 W, 1 estructura para fijar los reflectores	Se llumino Explanada de plaza principal
CALERITA		
Capilla	1 fotocelda 2024	Lampara dañada
Conocido		Falso contacto en conexiones
SAN ANTONIO DE CALERA		
Plaza principal	2 foco led de 40 W	reparacion de 2 luminarias
EJIDO DE JESUS AGUIRRE		
Kiosko de la plaza		se retiraron cables dañados por motivo de corto circuito

LUGAR DE TRABAJO: Huejotitlan			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
17/11/2021	Fco. Villa esq. Morelos	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Plaza principal		Falso contacto en conexiones
	Morelos # 33	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	Morelos # 24	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	Morelos # 12	1 foco led de 50 W	Foco fundido
MECHOACANEJO			
	Francisco Villa # 28	1 foco led de 40 W	Foco fundido

Zaragoza # 15	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
Juarez # 32	1 foco led de 40 W	Foco fundido
Negrete # 121B	1 foco led de 50 W	Foco fundido
CERRITO COLORADO		
Conocido	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
Conocido		Falso contacto en conexiones
Privada Lopez # 20		Se reactivo circuito

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
18/11/2021	Guerrero #16	1 foco vapor de sodio 150 W	Foco fundido
	Guerrero #117		Falso contacto en conexiones
	Campo de Futbol de San Miguel		Falso contacto en conexiones
	Unidad Deportiva de San Miguel	1 foco LED de 40 W	Foco fundido
LAS FLORES			
SE REVISO RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES			
GAVILAN DE ARRIBA			
SE REVISO RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES			
GAVILAN DE ABAJO			
	En la Iglesia	1 fotocelda 2021, 1 base para fotocelda	Lámpara Dañada
	Telesecundaria	1 foco LED de 40 W	Foco fundido

Conocido	1 base para fotocelda	Lámpara Dañada
Conocido		Falso contacto en conexiones
EJIDO JESUS AGUIRRE		
Las Flores s/n	1 foco LED de 40 W, 1 base para fotocelda	Lámpara Dañada
Plaza principal	15 m. de neutranel 1+1	Lámpara Dañada
Ganaderos #2	1 foco LED de 40 W	Foco fundido
Ganaderos #13	1 foco LED de 40 W	Foco fundido

LUGAR DE TRABAJO: San Bernardo			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
19/11/2021	Conocido	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	Conocido	1 soquet E-26	Lampara Dañada
CORRAL BLANCO			
SE REVISO RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES			
TEOCALTICHE			
	Jose G Laris # 30	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Cuauhtemoc # 106	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Brasil # 62	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Soprano # 14		Falso contacto en conexiones
EL SALITRE			
	Los Arroyos # 15	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	Vallarta # 20	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	20 de Noviembre # 20	1 foco led de 40 W	Foco fundido

	Alta Vista # 4	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
--	----------------	--------------------------------	--------------

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	
22/11/2021	Plaza principal # 50	1 foco led de 50 W	Foco fundido	
	Ramon corona	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	CAMELLON HIDALGO COCA-COLA A CLUB DE LEONES			
	Lampara # 4	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	Lampara # 5	1 fotocelda 2024, 1 foco led de 40 W	Lampara dañada	
	Lampara # 7	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Lampara # 15	1 foco led de 40 W	Foco fundido	
	Lampara # 16	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada	
	Lampara # 22	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido	
	CAMELLON HIDALGO CLUB DE LEONES A GANADERA			
	Lampara # 2	2 foco vapor de sodio de 150 W	Reparacion de 2 lamparas	
	Lampara # 6	2 foco vapor de sodio de 150 W	Reparacion de 2 lamparas	
	Lampara # 7	1 base p/fotocelda, 1 fotocelda 2024, 1 foco	Lampara dañada	

	vapor de sodio de 150 W	
Lampara # 10		Limpieza de Cristal difusor
Cerro de los Gregorios # 3		Falso contacto en conexiones
Geminis		Falso contacto en conexiones
Lopez cotilla # 419	1 base p/fotocelda, 1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada
MECHOACANEJO		
Francisco villa # 28		Falso contacto en conexiones
Francisco villa # 31	1 foco led de 40 W	Foco fundido

LUGAR DE TRABAJO: Huejotitlan			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
23/11/2021	Bolivar # 24	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	A un costado de la Iglesia	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
	Juarez # 5	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	Juarez # 49	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	Francisco villa # 22	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	Francisco villa # 8	1 foco led de 50 W	Foco fundido
RANCHO LOS DIAZ			
	Los Diaz # 70	1 foco led de 50 W	Foco fundido

TEOCALTICHE		
Nazaret # 1		Falso contacto en conexiones
Niños Heroes #		Falso contacto en conexiones
Constitucion # 50	1 foco led de 40 W	Foco fundido
Constitucion # 266		Falso contacto en conexiones
Venustiano Carranza # 171	1 foco led de 40 W, 1 fotocelda 2024	Lampara dañada
Juarez # 83 B	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada
AGUATINTA		
Morelos # 2	1 foco led de 50 W	Foco fundido
Ocales # 2	4 m de cable THW 1x14 AWG	Lampara dañada
Telesecundaria	1 foco led de 40 W	Foco fundido
MECHOACANEJO		
5 de Mayo # 9	1 foco led de 40 W	Foco fundido
Zaragoza # 22	1 foco led de 50 W	Foco fundido
Unidad deportiva	1 foco led de 40 W	Foco fundido
Celaya esq. Madero	1 fotocelda 2021, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada
Madero # 26		Falso contacto en conexiones
Francisco Villa # 46		Falso contacto en conexiones
Francisco Villa # 35	1 foco led de 50 W	Foco fundido

LUGAR DE TRABAJO: La Trinidad			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
24/11/2021	Conocido	1 fotocelda 2024	Lampara dañada
	LA SIERRITA		
	Conocido	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	Conocido	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	EL TABLERO		
	Conocido	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
	PASO DE LA CANOA		
	Emma Muñoz # 17	1 fotocelda 2021	Lampara dañada
	Emma Muñoz s/n	1 fotocelda 2021	Lampara dañada
	Capilla	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	Emma Muñoz s/n	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	SAN JOSE DE LA HACIENDITA		
	Conocido	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
	Sabino Cobos # 23	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	AJOJUCAR		
	Plaza Principal	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
	Kiosko de la plaza	1 foco led de 50 W	Foco fundido
	Cancha	1 foco led de 50 W	Foco fundido

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
25/11/2021	Plaza principal	2 cajas de cable thw 1x14 awg	Se Cambiaron conductores dañados que alimentan luces en estructura de andador 5 de mayo
	Oficina en Comandancia mpal.	2 lampara led de 18 W, 2 tomacorriente	Apoyo con instalacion electrica
	Prol. Artesanos s/n	1 soquet E-39, 1 foco led de 40 W	Lampara dañada
	Panteon Mpal.		Se reactivo circuito que alimenta motobomba
	BELEN DEL REFUGIO		
	SE APOYO AL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA PARA PODA DE ARBOLES EN SECUNDARIA		

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
26/11/2021	Bahamas # 14	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
	Hidalgo # 404	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada
	Lopez Cotilla # 419	1 foco led de 40 W	Foco fundido
	San Luis Potosi # 60	1 foco led de 40 W	Foco fundido

Luis Donaldo Colosio # 7	1 foco led de 40 W	Foco fundido
Loma del Mirador # 6	1 foco led de 40 W, 6 m de cable thw 1x14	Lampara dañada
Lopez Cotilla # 474	1 foco led de 40 W	Foco fundido
Francisco Rodriguez Gomez # 180	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
Priv. Niños Heroes DIF	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco fundido
BELEN DEL REFUGIO		
LEVANTAMIENTO DE CUCHILLA EN SECUNDARIA		
EL TABLERO		
Niños Heroes # 15	1 fotocelda 2024, 1 foco led de 40 W	Lampara dañada
HUEJOTITLAN		
Francisco Villa # 13A	1 foco led de 50 W	Foco fundido

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
29/11/2021	Luis Donaldo Colosio # 7	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada
	De La Rosa esq. Priv. Los Angeles	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada
	Juarez # 350 A	1 base p/fotocelda, 1 fotocelda 2024, 1 foco led de 40 W	Lampara dañada

Moctezuma Sur # 500	1 foco led de 40 W	Foco Fundido
Juan A Garcia # 1	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco Fundido
Loma Bonita Modulo de proteccion civil	1 soquet E-26, 1 foco led de 50 W	Lampara dañada
Juan A Garcia Pozo de agua potable	1 foco led de 50 W	Foco Fundido
San Luis Potosi # 19	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Lampara dañada
Niños Heroes # 567	1 base p/fococelda	Lampara dañada
MECHOACANEJO		
2 de Abril # 30		Falso contacto en conexiones
La Palma # 12	1 foco led de 40 W	Foco Fundido
Fco. Villa # 31	1 foco led de 40 W	Foco Fundido
5 de Mayo esq. Zaragoza	1 foco vapor de sodio de 150 W	Foco Fundido
Ramon Corona # 100	1 fotocelda 2021, 1 foco led de 40 W, 6 m de cable thw 1x14 awg	Lampara dañada

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche			
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones
30/11/2021	CBTis		Se presto mano de obra para realizar una instalacion de centro de carga y contactos

	Panteon Municipal		Reubicacion de ductos de agua
	Vallarta # 159 A	1 balastro v/s 150 W	Lampara dañada
	Se apoyo con mano de obra y vehiculo Ram para instalacion de adornos navideños en plaza principal		