

Departamento de Servicios Públicos
No. De Oficio: 001/2021
Asunto. **Reporte de Actividades**
Fecha: A día lunes 08 de noviembre de 2021

Lic. Sandra González Mora
Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinación de Archivo
Presente

Por medio de la presente aunado a un cordial saludo, esperando que goce de buena salud y éxito en sus actividades diarias le hago entrega del reporte mensual correspondiente al mes de *octubre del 2021* del *Departamento de Alumbrado Público*.

El Departamento de Alumbrado Público de Teocaltiche recibió 217 reportes ciudadanos relacionados con fallas en la prestación del servicio de los cuales el 100% fueron atendidos.

De entre las actividades que se realizaron en el departamento se apoyó a la Dirección de Parques y Jardines con poda de árboles; mantenimiento de espacios públicos de los cuales se desglosará en el reporte mensual.


Se entrega en formato físico y en formato digital.



Sin más que agregar me despido de Usted quedando como su atento amigo y seguro servidor.

Atentamente



C. Juan Manuel Jiménez González
Director de Servicios Públicos





ALUMBRADO PUBLICO

MANTENIMIENTO A LUMINARIAS:

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
01/10/2021		Ignacio Ramirez #	Falso contacto en conexiones	
	1 foco vapor de sodio de 150 W	Loma de la vista	Foco fundido	
		Guadalupe	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W, 1 fotocelda 2021	Carretera a Villa	Lampara dañada	
LAS FLORES				
	1 foco led de 40 W	Conocido	Foco fundido	
	1 foco led de 40 W	Conocido	Foco fundido	
		Conocido	Falso contacto en conexiones	

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
04/10/2021		Gamez Orozco #	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 40 W	Loma del Jardin #	Foco fundido	
	1 foco vapor de sodio de 150 W	Loma Bonita s/n	Foco fundido	
		Sicomoros s/n	Se reactivo ITM para energizar circuito	
		La Rosa # 48	Falso contacto en conexiones	
		Josefa Ortiz de	Falso contacto en conexiones	
	1 foco de 65 W	Parque de Juan	Foco fundido	
MAZCUA				
		Revolucion # 14	Falso contacto en conexiones	
		Revolucion # 18	Falso contacto en conexiones	

LUGAR DE TRABAJO: El Rosario				
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
05/10/2021	1 foco led de 50 W	Juarez # 46	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Central # 134	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Insurgentes # 137	Foco fundido	
		Conocido	Falso contacto en conexiones	
		Conocido	Falso contacto en conexiones	
	1 fotocelda 2024	Conocido	Lampara dañada	
		San Juan # 30	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 40 W, 4 m de cable 1x14	Conocido	Lampara dañada	
TEOCALTICHE				
	2 contactos duplex	Plaza principal	Mantenimineto general a red electrica	

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
06/10/2021		Cantante esq.	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W	Joaquin Cruz # 5	Foco Fundido	
	1 base p/fotocelda, 1 foco led de 50 W,	Cantante esq. M.		
	4 m de cable 1x14 AWG	Ponce	Lampara dañada	
	4 m de cable 1x14 AWG	Manuel M. Ponce	Cambio de conductores dañados	
		Cantante	Falso contacto en conexiones	
	4 foco led de 20 W	Presidencia Mpal.	Cambio de focos dañados en dragones	
BELEN DEL REFUGIO				
	1 foco led de 40 W	Azteca esq.	Foco Fundido	
	1 foco led de 50 W	Guerrero # 150	Foco Fundido	
		Guerrero # 121	Falso contacto en conexiones	
		Guerrero # 135	falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W	Canal # 2	Foco Fundido	
EJIDO DE JESUS AGUIRRE				
	2 foco led de 50 W	Plaza principal	Reparacion de 2 luminarias	

LUGAR DE TRABAJO: La Calera				
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
07/10/2021	Se presto apoyo a departamento de jardineria para realizar poda de mezquite en comunidad			
	SAN ISIDRO DE LOS RAMIREZ			
	4 focos led de 50 W, 3 focos led de 9 W,	Esc.		
	2 soquet E-26, 2 m de cable 1x14 AWG	Telesecundaria	Reparacion de luminarias en institucion	
	TEOCALTICHE			
	1 foco vapor de sodio de 150 W	Ignacio Ramirez #	Foco fundido	
		Francisco	Falso contacto en conexiones	

LUGAR DE TRABAJO: Villa de Ornelas				
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
08/10/2021	1 foco led de 50 W	Niños Heroes #	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Conocido	Foco fundido	
	EL TABLERO			
	1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Niños Heroes #	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Niños Heroes # 30	Foco fundido	
	1 fotocelda 2021	Niños Heroes s/n	Lampara dañada	
	1 fotocelda 2021	Niños Heroes s/n	Lampara dañada	
	SAN ROQUE			
	1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Av. San Roque #	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Av. San Roque	Foco fundido	
	1 foco vapor de sodio de 150 W	Av. San Roque #	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Av. San Roque #	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
09/10/2021	1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Donato Guerra #	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	México esq.	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Manuel J. Aguirre	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	2 de abril # 102	Foco fundido	

1 foco vapor de sodio de 150 W	Lopez Cotilla esq.	Foco fundido	
1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Donato Guerra #	Foco fundido	
1 fotocelda 2021	Juan A. Garcia #	Lampara dañada	
2 foco led de 50 W, 2 soquet reductores, 1 fotocelda	Niños Heroes # 1062	Reparacion de 2 luminarias	
	Chapultepec esq.	Falso contacto en conexiones	
1 foco led de 50 W	Priv. Niños	Foco fundido	
1 foco led de 50 W	Loma de la Vista	foco fundido	
CALERITA			
1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Calerita # 44	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: San Antonio de Calera			
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	N. Seguimiento
11/10/2021	1 foco led de 50 W	Conocido	
		Conocido	
	1 foco vapor de sodio de 150 W	Plaza Principal	
BUENA VISTA			
	1 foco led de 50 W	Atrio de la Capilla	
	1 fotocelda 2021	Conocido	
		Conocido	
TEOCALTICHE			
SE LLEVO VEHICULO A TALLER MPAL. PARA AJUSTES HIDRAULICOS Y CAMBIO DE GRASERAS			

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche			
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	N. Seguimiento
13/10/2021	2 lampara lad de 36 W, 2 canaletas p/lampara, 1 canaleta de 1/2", 2 juegos de bases p/lampara	Oficina de Catastro	
	1 lampara led de 18 W	Oficina de Instalaciones de	
		Reparacion de fuga de agua en los Wc	
GAVILAN ARRIBA			

1 foco led de 50 W	Cancha de usos m	Foco fundido	
	Conocido	Falso contacto en conexiones	
1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Conocido	Foco fundido	
1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Conocido	Foco fundido	
1 foco led de 50 W	Conocido	Foco fundido	
	Casa de Salud	Falso contacto en conexiones	
	Conocido	Falso contacto en conexiones	
1 foco led de 50 W, 1 soquet E-26	Conocido	Foco fundido	
	Conocido	Falso contacto en conexiones	
1 foco led de 50 W	Conocido	Foco fundido	
1 soquet E-26	Conocido	Lampara Dañada	
BELEN DEL REFUGIO			
	Frente a	Se revisaron 3 luminarias con falso contacto	
1 foco led de 50 W	Eulogio Gomez #	Foco fundido	
1 foco led de 50 W	Eulogio Gomez #	Foco fundido	
1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Eulogio Gomez #	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
14/10/2021		Afuera de Auditorio	Conexión electrica para energizacion de rotomartillo	
		P. residencia Mpal.	Reparacion en WC	
		Dajut	Reparacion en WC	
	1 foco led de 50 W	Prisciliano	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Loma del Arbol # 3	Foco fundido	
	4 m de cable THW 1x14	Priv. Ignacio	Cambio de conductores dañados	
		Moctezuma sur #	Falso contacto en conexiones	
		Escobeteros # 45	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W, 1 soquet E-26, 2 m de cable THW 1x14	Juventino Rosas # 13	Lampara dañada	
	1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Andador chile # 3	Foco fundido	
1 foco vapor de sodio de 150 W, 1 fotocelda 2024	Matamoros # 103	Lampara dañada		
	A			

	Juan A Garcia #	Falso contacto en conexiones	
1 foco led de 50 W	2 de abril esq.	Foco fundido	
LA CALERA			
1 foco vapor de sodio de 150 W	Miramar # 10	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
15/10/2021		Andador 5 de mayo esq.	Conexión electrica para energizacion de rotomartillo	
	1 foco led de 50 W	Tenor # 11	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Fidel Velazquez #	Foco fundido	
	1 fotocelda 2021	Macedonio Alcala	Lampara dañada	
	1 foco led de 50 W	Campesinos # 65	Foco fundido	
LOS POCITOS				
	1 foco led de 50 W	Cedros # 14	Foco fundido	
RANCHO MAYOR				
	1 foco vapor de sodio de 100 W	Conocido # 19	Foco fundido	
	1 fotocelda 2021, 4 m de cable thw	Conocido # 45	Lampara dañada	
	1 foco led de 50 W	Conocido # 32	Foco fundido	
	1 base p/fotocelda, 1 fotocelda 2021, 2 m de cable thw 1x14	Conocido # 6	Lampara dañada	

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
18/10/2021	1 foco led de 50 W	Plan de Iguala #	Foco fundido	
	4 m de cable THW 1x14	Circunvalacion #	Reparacion de circuito	
		Ramon Corona	Conexión electrica para energizacion de rotomartillo	
SAN BERNARDO				
	1 foco led de 50 W	Conocido	Foco fundido	
CORRAL BLANCO				

SE REVISO RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES			
EJIDO DE JESUS AGUIRRE			
1 foco de 65 W	Telesecundaria	Foco fundido	
	Ganaderos # 12	Falso contacto en conexiones	

LUGAR DE TRABAJO: Belen del Refugio				
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
19/10/2021	1 foco de 85 W, 1 fotocelda 2024	Aldama # 53	Lampara dañada	
	1 foco led de 50 W	Allende # 245 A	Foco fundido	
	1 foco vapor de sodio de 150 W	Guadalupe # 11	Foco fundido	
	1 foco vapor de sodio de 150 W	Guadalupe # 20	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Juarez # 10	Foco fundido	
	1 fotocelda 2021	Guerrero # 184	Lampara dañada	
	1 foco de 65 W	Lopez Mateos #	Foco fundido	
REFUGIO DE LAS URRACAS				
		Templo	falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W	Alegria # 23	Foco fundido	
TEOCALTICHE				
SE APOYO AL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA CON PODA DE ARBOL EN PLAZOLETA DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE				

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche				
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
20/10/2021	1 foco led de 40 W	San Luis Potosi #	Foco fundido	
	1 foco led de 40 W, 1 m de cable THW	Guanajuato # 14	Lampara dañada	
		Circunvalacion #	Falso contacto en conexiones	
		Circunvalacion #	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W	Maestros # 35	Foco fundido	
	1 foco led de 40 W	Artesanos # 58 A	Foco fundido	
	1 foco vapor de sodio de 150 W	Pablo A. Ramirez	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Pension del	Foco fundido	
	1 foco led de 40 W, 1 fotocelda 2024	Baja California #	Lampara dañada	

	Nuevo Leon # 36	Falso contacto en conexiones	
1 foco led de 50 W, 1 fotocelda 2021	Juarez # 326	Lampara dañada	
	San Luis Potosi #	Falso contacto en conexiones	
1 foco led de 40 W	Cruz de zacate	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: Gavilan de Abajo

Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
21/10/2021	1 foco led de 50 W	Agustin Yañez # 2	Foco fundido	
	1 fotocelda 2024	Cuahutemoc # 10	Lampara dañada	
	1 foco led de 50 W	Casa de Salud	Foco fundido	
		Camino al	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W	Cuahutemoc # 4	Foco fundido	
		Esc. Primaria	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W	Agustin Yañez #	Foco fundido	
GAVILAN ARRIBA				
	1 foco led de 40 W, 1 fotocelda 2021	Conocido	Lampara dañada	
	1 foco vapor de sodio de 150 W	Conocido	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: Mechocanejo

Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
22/10/2021		Juarez # 10	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W	Negrete # 66	Foco fundido	
	1 fotocelda 2024, 1 foco vapor de sodio de 150 W	Ramon corona esq. Lazaro	Lampara dañada	
	1 base p/fotocelda, 1 foco led de 50 W, 1 fotocelda 2021, 1 soquet E-26, 6 m de cable THW 1x14	Rio verde esq. Ramon corona	Lampara dañada	
	1 foco led de 50 W	Juarez # 24	Foco fundido	
EL SALITRE				
		Conocido	Falso contacto en conexiones	
EL SOYATAL				

1 foco led de 50 W	Pedro moreno #	Foco fundido	
	Pedro moreno #	Falso contacto en conexiones	
1 foco led de 50 W, 1 soquet E-26	Conocido	Lampara dañada	

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche

Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
25/10/2021	1 foco led de 40 W	Abasolo # 96	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Prol.hidalgo #	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Niños Heroes #	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Niños Heroes #	Foco fundido	
		Alvarez del Castillo	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W	Gonzalez	Foco fundido	
	1 fotocelda 2024	Andador	Lampara dañada	
LA CAPILLA				
	1 foco led de 50 W, 1 fotocelda 2021	Emiliano zapata #	Lampara dañada	
	1 base p/fotocelda, 1 fotocelda 2021, 1 foco led de 50 W	Conocido	Lampara dañada	
	1 foco led de 50 W, 1 soquet reduccion	Conocido	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: OSTOTAN

Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
26/10/2021	1 foco led de 50 W	Conocido	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Conocido	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Conocido	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Conocido	Foco fundido y falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W	Conocido	Foco fundido y falso contacto en conexiones	
HUEJOTITLAN				
	1 foco ahorrador de 65 W	Plaza Principal	Falso contacto en conexiones	
	1 fotocelda 2021	Emiliano Zapata	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W	Emiliano Zapata	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Morelos #3	Foco fundido	

LUGAR DE TRABAJO: Mechoacanejo

Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
27/10/2021		Priv. Tepetate # 8	Falso contacto en conexiones	
		Negrete esq. 5 de	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 40 W	Plaza principal	Foco fundido	
		Insurgentes # 52	Falso contacto en conexiones	
		Zaragoza # 34	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 40 W	Mezquite # 99	Foco fundido	
	1 foco led de 40 W	Luis donaldo	Foco fundido	
	1 foco led de 40 W	Luis donaldo	Foco fundido	
	1 foco led de 40 W	Guerrero # 46	Foco fundido	
	1 foco led de 40 W	Espuela # 110	Foco fundido	
	1 foco led de 40 W, 1 fotocelda 2024	Juan Manuel	Lampara dañada	
		Lampara andador	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W	2 de abril # 53	Foco fundido	
TEOCALTICHE				
	1 fotocelda 2024, 2 m de cable 1x14	Priv. Victor	Lampara dañada	
	1 base p/fotocelda, 1 fotocelda 2024, 4 m de cable 1x14	Justo Sierra # 17	Lampara dañada	

LUGAR DE TRABAJO: Teocaltiche

Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
28/10/2021	1 foco led de 40 W	Pedro vallin s/n	Foco fundido	
	1 foco vapor de sodio de 150 W	Azucena # 5	Foco fundido	
	1 foco vapor de sodio de 150 W	La Rosa esq.	Foco fundido	
	1 foco vapor de sodio de 150 W	Ignacio Ramirez #	Foco fundido	
		Alamo # 20	Falso contacto en conexiones	
	1 foco led de 50 W	El Salvador # 26	Foco fundido	
	1 foco vapor de sodio de 150 W, 1 fotocelda 2024	Jose G. Laris # 498	Lampara dañada	
	1 foco vapor de sodio de 150 W	Insurgentes esq.	Foco fundido	

1 base p/fotocelda, 1 foco vapor de sodio de 150 W, 1 fotocelda 2024	Julian Medina # 108	Lampara dañada	
1 foco led de 40 W, 1 fotocelda 2024	Loma bonita esq.	Lampara dañada	
1 foco led de 50 W	Calerita s/n	Foco fundido	
1 lampara led de 36 W	Registro Civil	Cambio de lampara dañada	
SE APOYO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA REVISAR RED ELECTRICA EN POZO DE LA COMUNIDAD DEL PASO DE LA			

LUGAR DE TRABAJO: Ahuetita				
Fecha	Material Utilizado	Domicilio	Observaciones	N. Seguimiento
29/10/2021	1 foco led de 50 W	Ahuetita # 5	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W, 1 soquet E-26, 6 m de cable 1x14	Ahuetita # 20	Lampara dañada	
	1 foco vapor de sodio de 150 W	Ahuetita # 3A	Foco fundido	
	1 foco led de 50 W	Ahuetita # 13	Foco fundido	
		Ahuetita # 39C	Falso contacto en conexiones	
		Ahuetita # 30	Falso contacto en conexiones	
		Ahuetita # 26	Falso contacto en conexiones	
TEOCALTICHE				
	1 foco vapor de sodio de 150 W, 1 fotocelda 2024	Manuel M Dieguez # 36	Lampara dañada	
	1 foco led de 40 W	Juarez # 357	Foco fundido	
	1 foco led de 40 W, 1 fotocelda 2021	Clavel # 8	Lampara dañada	
	1 foco led de 40 W	Niños heroes #	Foco fundido	