

Informe trimestral del periodo de Abril a Junio del 2018

Dependencia: Agua potable.

Encargado. Ing. Adrian de Jesús Álvarez Romo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Reparación de 26 fugas de agua	Abril	Cabecera Municipal	Evitar el desperdicio de agua y así brindarle el mejor servicio posible al usuario.	Positivo
Reparación de 30 fugas de agua	Mayo	Cabecera Municipal y comunidades	Evitar el desperdicio de agua y así brindarle el mejor servicio posible al usuario.	Positivo
Reparación de 20 fugas de agua	Junio	Cabecera Municipal	Evitar el desperdicio de agua y así brindarle el mejor servicio posible al usuario.	Positivo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Se realizaron 17 contratos de agua	Abril	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo
Se realizaron 9 contratos de agua	Mayo	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo
Se realizaron 3 contratos de agua	Junio	Cabecera Municipal y comunidades	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Se realizaron 17 contratos de drenaje	Abril	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo
Se realizaron 10 contratos de drenaje	Mayo	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo
Se realizaron 4 contratos de drenaje	Junio	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Se atendieron 373 solicitudes de pipa de agua	Abril	Cabecera Municipal y comunidades	Brindar agua a los usuario y que no les falte el servicio	Positivo
Se atendieron 300 solicitudes de pipa de agua	Mayo	Cabecera Municipal y comunidades	Brindar agua a los usuario y que no les falte el servicio	Positivo
Se atendieron 226 solicitudes de pipa de agua	Junio	Cabecera Municipal y comunidades	Brindar agua a los usuario y que no les falte el servicio	Positivo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Empezó a funcionar el pozo del castillo	Abril	Cabecera Municipal (Frac. Los Ángeles)	Contar con otra fuente de abastecimiento de agua	Positivo
Reparación de equipo de bombeo	Abril	Cabecera Municipal (maravillas)	Tener funcionamiento el equipo de bombeo	Positivo
Construcción de línea de agua del depósito del Castillo a la línea de conducción del depósito de la C.T.M.	Mayo	Cabecera Municipal	Brindar un mejor servicio	Positivo
Instalación de válvula en línea de agua	Abril	Cabecera municipal (Calle Moctezuma Sur esq. Ignacio Ramírez)	Brindar un mejor servicio	Positivo
Instalación de válvula en línea de agua	Mayo	Cabecera Municipal (Calle Moctezuma sur esq. 2 de Abril)	Brindar un mejor servicio	Positivo