

Informe trimestral del periodo de Octubre a Diciembre del 2017

Dependencia: Agua potable.

Encargado. Ing. Adrian de Jesús Álvarez Romo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Reparación de 21 fugas de agua	Octubre	Cabecera Municipal, Comunidad de Mazcua y Santa Barbará	Evitar el desperdicio de agua y para brindarle el mejor servicio posible al usuario.	Positivo
Reparación de 22 fugas de agua	Noviembre	Cabecera Municipal	Evitar el desperdicio de agua y para brindarle el mejor servicio posible al usuario.	Positivo
Reparación de 16 fugas de agua	Diciembre	Cabecera Municipal	Evitar el desperdicio de agua y para brindarle el mejor servicio posible al usuario.	Positivo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Se realizaron 13 contratos de agua	Octubre	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo
Se realizaron 12 contratos de agua	Noviembre	Cabecera Municipal y comunidad La Sierrita	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo
Se realizaron 2 contratos de agua	Diciembre	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Se realizaron 15 contratos de drenaje	Octubre	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo
Se realizaron 14 contratos de drenaje	Noviembre	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo
Se realizaron 2 contratos de drenaje	Diciembre	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Se atendieron 106 solicitudes de pipa de agua	Octubre	Cabecera Municipal y comunidades	Brindar agua a los usuario y que no les falte el servicio	Positivo
Se atendieron 91 solicitudes de pipa de agua	Noviembre	Cabecera Municipal y comunidades	Brindar agua a los usuario y que no les falte el servicio	Positivo
Se atendieron 20 solicitudes de pipa de agua	Diciembre	Cabecera Municipal y comunidades	Brindar agua a los usuario y que no les falte el servicio	Positivo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Suministro e instalación de modulo de protección para altas y bajas de voltaje	Octubre	Cabecera Municipal (Maravillas)	Proteger el equipo de bombeo	Positivo
Suministro e instalación de modulo capacitores	Octubre	Cabecera Municipal (Maravillas)	Proteger el equipo de bombeo	Positivo
Suministro e instalación de modulo de protección para altas y bajas de voltaje	Octubre	Cabecera Municipal (Arboledas)	Proteger el equipo de bombeo	Positivo
Reparación del equipo de bombeo	Octubre	Cabecera Municipal (Arboledas)	Tener en funcionamiento el equipo de bombeo	Positivo
Extracción y reparación del equipo de bombeo	Noviembre	Cabecera Municipal (Pozo Castillo)	Tener en funcionamiento el equipo de bombeo	Positivo
Adquisición de equipo nuevo de bombeo	Noviembre	Cabecera Municipal (Pozo Castillo)	Tener un equipo eficiente	Positivo
Reparación del equipo de bombeo del pozo #3	Noviembre	Cabecera Municipal (Maravillas)	Tener en funcionamiento el equipo de bombeo	Positivo
Mantenimiento del Pozo #3	Diciembre	Cabecera Municipal (Maravillas)	Tener en funcionamiento el equipo de bombeo	Positivo
Reparación de subestación en el pozo	Diciembre	Comunidad de Santa Barbará	Tener en funcionamiento el equipo de bombeo	Positivo