

Informe trimestral del periodo de Octubre a Diciembre del 2019

Dependencia: Agua potable.

Encargado. Ing. Adrian de Jesús Álvarez Romo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Reparación de 55 fugas de agua	Octubre	Cabecera Municipal, Comunidad de Mazcua y Santa Barbará	Evitar el desperdicio de agua y para brindarle el mejor servicio posible al usuario.	Positivo
Reparación de 48 fugas de agua	Noviembre	Cabecera Municipal	Evitar el desperdicio de agua y para brindarle el mejor servicio posible al usuario.	Positivo
Reparación de 41 fugas de agua	Diciembre	Cabecera Municipal	Evitar el desperdicio de agua y para brindarle el mejor servicio posible al usuario.	Positivo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Se realizaron 11 contratos de agua	Octubre	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo
Se realizaron 10 contratos de agua	Noviembre	Cabecera Municipal y comunidad La Sierrita	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo
Se realizaron 12 contratos de agua	Diciembre	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Se realizaron 13 contratos de drenaje	Octubre	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo
Se realizaron 11 contratos de drenaje	Noviembre	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo
Se realizaron 12 contratos de drenaje	Diciembre	Cabecera Municipal	Que cada finca cuente con su contrato para llevar un mejor control	Positivo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Se atendieron 75 solicitudes de pipa de agua	Octubre	Cabecera Municipal y comunidades	Brindar agua a los usuario y que no les falte el servicio	Positivo
Se atendieron 72 solicitudes de pipa de agua	Noviembre	Cabecera Municipal y comunidades	Brindar agua a los usuario y que no les falte el servicio	Positivo
Se atendieron 65 solicitudes de pipa de agua	Diciembre	Cabecera Municipal y comunidades	Brindar agua a los usuario y que no les falte el servicio	Positivo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Mantenimiento de las instalaciones en la planta potabilizadora “El Tablero”	Octubre	Comunidad El Tablero	Mantener en buen estado las instalaciones de la planta	Positivo
Mantenimiento de las instalaciones en la planta tratadora de aguas residuales	Octubre	Comunidad El Rosario	Mantener las instalaciones limpieza e instalar bacterias para el tratamiento del agua	Positivo
Limpieza general de la instalaciones e Instalación de ladrillo comprimido Bio – Enzimas en la planta tratadora de aguas residuales	Octubre	Comunidad La Capilla	Mantener las instalaciones Limpias y dar Tratamiento a las aguas residuales.	Positivo
Mantenimiento de las instalaciones en la planta tratadora de aguas residuales	Octubre	Delegación de Huejotitlan	Mantener las instalaciones limpieza	Positivo
Limpieza general de la instalaciones e Instalación de ladrillo comprimido Bio – Enzimas en la planta tratadora de aguas residuales	Octubre	Comunidad Rancho Nuevo	Mantener las instalaciones Limpias y dar Tratamiento a las aguas residuales.	Positivo
Limpieza general de la instalaciones e Instalación de ladrillo comprimido Bio – Enzimas en la planta tratadora de aguas residuales	Octubre	Comunidad de San Antonio de la Calera	Mantener las instalaciones Limpias y dar Tratamiento a las aguas residuales.	Positivo
Mantenimiento a las instalaciones de los pozos	Octubre	Cabecera Municipal	Mantener las instalaciones limpias y en buen estado	Positivo
Mantenimiento a la red de drenaje	Octubre	Comunidad de Villa de Órnelas	Mantener en buen estado la red de drenaje	Positivo

Actividad	Fecha	Lugar	Objetivo	Resultado
Impermeabilización del depósito de arboledas	Noviembre	Frac. Arboledas en Cabecera Municipal	Tener en buenas condiciones la infraestructura de agua potable	Positivo
Conexión de la descarga del drenaje en la casa de salud	Noviembre	Comunidad El Rosario	Tener un servicio de calidad en la casa de salud	Positivo
Modernización de la red de drenaje	Noviembre	Cabecera municipal en la calle Priv. Niños Héroes	Mantener en buenas condiciones la red de drenaje	Positivo
Limpieza general del biodigestor	Noviembre	Comunidad de Villa de Órnelas	Mantenimiento de las instalaciones	Positivo
Mantenimiento de equipo de bombeo	Noviembre	Cabecera municipal en pozo de Maravillas	Mantener en buenas condiciones el equipo de bombeo	Positivo
Conexión de pozo a la red municipal de agua potable	Noviembre	Cabecera Municipal "Pozo San Miguel"	Dotar de agua a la parte Norte-Oriente de la Cabecera Municipal	Positivo
Construcción de línea de agua	Diciembre	Cabecera Municipal en Pról. Juárez Col. El Puente	Dotar del servicio de agua potable a los usuarios de la Pról. Juárez	Positivo
Sustitución de bobina para electro nivel en el pozo el Pueblito	Diciembre	Comunidad El Pueblito	Mantener en buenas condiciones el equipo de bombeo	Positivo
Mantenimiento de equipo de bombeo en el pozo	Diciembre	Cabecera Municipal Col. Maravillas	Mantener en buenas condiciones el equipo de bombeo	Positivo