

2022

INFORME MENSUAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2022



Alumbrado Público

H. Ayuntamiento de Teocaltiche

Administración 2021-2024

03/06/2022

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE				
Fecha	Domicilio	Material Utilizado	Observaciones	
02/05/2022	El Porvenir #678	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido	
	El Porvenir #652		Falso contacto en conexiones	
	El Porvenir #666		Falso contacto en conexiones	
	Marcelino Adama #131	1 Base para fotocelda	Lámpara dañada	
	Santa Cruz del Valle #46	1 Foco LED de 40 W E39	Foco fundido	
	La Cruz #173	1 Foco LED de 40 W E39	Foco fundido	
	Los Arcos esq. Jamaica		Falso contacto en conexiones	
	Camellón del Panteón, Afuera de la Ermita	1 Foco LED de 40 W E39 1 Foco LED de 50 W E26 4 M de Cable 2x12	2 Focos Fundidos 1 Falso contacto en conexiones	
	Camellón del Panteón, Frente al Parquesito	1 Foco LED de 40 W	1 Foco fundido 1 Falso contacto en conexiones	
	Camellón del Panteón, Frente a la Unidad	1 Foco LED de 40 W E39 1 Fotocelda 2024	1 Lámpara Dañada	
	Camellón del Panteón, Frente a la Sec. Federal	1 Foco LED de 40 W E39 2 Focos Vapor de Sodio de 150 W	3 Focos Fundidos 1 Falso Contacto en conexiones	
	Panama #38	1 Foco LED de 50 W E26 1 Reducción de E39 a E26	1 Foco Fundido	
	MECHOACANEJO			
		2 de Abril #76	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Centro de Salud		Se revisó el	

			Calentador Solar
CALERITA			
	Calerita #9 B	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Calerita #15		Falso Contacto en Conexiones

LUGAR DE TRABAJO: CORRAL BLANCO				
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones	
03/05/2022	Junto al Templo, Primer lámpara		Falso contacto en conexiones	
	Principal #38	1 Foco LED de 40 W E39	Foco fundido	
	Principal, la ultima lámpara	1 Foco LED de 40 W E39	Foco fundido	
	Ultima lámpara, Junto a la carretera	1 Foco LED de 40 W E39	Foco fundido	
	LAS FLORES			
	5 de Febrero #5	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido	
	Detrás del Lienzo Charro		Se programó una lámpara solar	
	Junto al Lienzo Charro		Falso contacto en conexiones	
	Escuela 2° Lámpara.		Solucionado	
	Libertad #27	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido	
	LAS URRACAS			
	Las Urracas #56		Falso contacto en conexiones	
	Las Urracas #68		Falso contacto en conexiones	
	LA TRINIDAD			
Unión #37 A		Falso contacto en conexiones		
TEOCALTICHE				
Rastro Municipal		Se hizo la lista de material para los Cebaderos		
Glorieta del Chapulín		Se retiraron los focos dañados y se hizo la lista de material		

	DIF Maravillas		Se apoyó en la descarga de leche
--	----------------	--	----------------------------------

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE			
Fecha	Domicilio	Material	Observaciones
04/05/2022	Glorieta del Chapulin	10 Focos MR 16 de 7 W de LED 2 Reflectores LED de 30 W 3 Focos RAR LED de 30 W	Se instalaron dos reflectores y se remplazaron 13 focos
	Rastro Municipal		Se instaló tubería conduit para la línea de electricidad

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE			
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones
05/05/2022	Rastro Municipal		Se instalaron Soquet Colgantes en los cebaderos
	BARRIO		
	Dentro de la comunidad		Se reforzaron las lámparas solares
	JESUS AGUIRRE		
	Pinos Suarez #33	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Pinos Suarez #123	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	PASO DE LA CANOA		
	Ema Muñoz #58	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Ema Muñoz #48	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Ema Muñoz #27	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Ema Muñoz #6	1 Foco LED de 40 W E39	Foco fundido

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE			
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones
09/05/2022	Juana García #378	1 Foco LED de 50 W E26	Foco fundido
	Priv. Arroyo Allende #8	1 Foco LED de 40 W E39	Foco fundido
	Niños Héroes #146	1 Foco LED de 40 W E39	Foco fundido
	Justo Sierra #33	1 Foco LED de 40 W E39	Foco fundido
	Depósitos del Agua La Cruz	1 Plancha Multicontacto 13 m de cable Pot 14	Instalación de multicontacto
	Pensador Mexicano #37	1 Fotocelda 2021	Lámpara dañada
	Rastro Municipal		Se concluyó la instalación eléctrica en los cebaderos
	MECHOACANEJO		
	2 Abril #29	1 Soquet de porcelana	Lámpara dañada

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE				
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones	
10/05/2022	Jardín de niños Maravillas		Apoyo a Jardineros	
	SAN BERNARDO			
	Calle #9	1 Foco LED de 50 W E26	Foco fundido	
	Calle #2	1 Foco LED de 50 W E26	Foco fundido	
	Juárez s/n	1 Foco LED de 50 W E26	Foco fundido	
	Andador del Puente a Maravillas	4 Focos LED de 50 W E26 1 Soquet 2 Focos LED de 40 W E39 2 Cartuchos para fusibles de 30	6 Focos Fundidos 3 Falsos contacto en conexiones	

		amperes	
--	--	---------	--

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE				
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones	
11/05/2022	Camellón Norte	60 m de cable XLP Calibre 6 1 Centro de carga de dos pastillas 1 Pastilla 220 V. de 50 Amperes	Se instalón un centro de carga con una pastilla de 50 Amperes y se reemplazó el cable dañado	
	Victor Ordorica esq. Maniano Jimenez		Falso contacto en conexiones	
	Victor Ordorica #79	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	
	Niños Heroes #528		Falso contacto en conexiones	
	Matamoros #143	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	
	Orozco Romero #28	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	
	Orozco Romero #128	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	
	La Rosa #246	1 Foco LED de 50W E26	Foco Fundido	
	Rastro Municipal	3 Focos LED de 50 W E26 2 Soquet colgantes 3 m de cable 1*12 9 Focos LED de 8.5 W 1 Apagador Modus 1 Tapa Modus de 1 ventana.	Se instaló un apagador dentro de las instalaciones y se reemplazaron los focos fundidos.	
	CALERITA			
		Calerita #3	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE			
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones
12/05/2022	Los Angeles #95	1 Fococelda 2021	Lámpara Dañada
	Pasillo principal del panteón municipal	2 Focos LED de 50 W E26 2 Soquet colgantes 4 M de cable 2x12 3 Fococeldas 2021	Se remplazaron dos focos fundidos Se encontraron y solucionaron 8 falsos contactos en conexiones
	Andador 5 de Mayo		Se apoyó con la instalación de la malla sombra en el andador
	Lopez Cotilla esq. Lic. Rodriguez Gomez	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	La Rosa #184	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Guanajuato #67	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Angeles #95	1 Foco LED de 50 W E26	Foco fundido
	Cardenas #34	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Jalisco Esq. Priva. Mariano Aidama	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido

LUGAR DE TRABAJO: EL BARRIO			
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones
13/05/2022	Capilla de la Virgen de Fátima en el Barrio	1 Foco LED de 40 W E39 1 Fococelda 2021	Se retiró 1 lámpara suburbana del poste que esta frente del billa del Barrio y se reinstaló la lámpara afuera de la Capilla de la Virgen de Fatima
	Cerro de los Gregorios #101		Se reforzó la lámpara

MECHOACANEJO			
	Pinos Suarez #47	1 Foco LED de 40 W E39 4 m de cable 2*12	Foco Fundido
BUENA VISTA			
	Conocido		Falso contacto en conexiones
EL SOYATAL			
	Conocido	1 Fococelda 2021	Lámpara dañada
EL ALAMO			
			Falso contacto en conexiones

LUGAR DE TRABAJO: CALERA			
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones
16/05/2022	Conocido	1 Foco LED de 50 W E26	Foco fundido
	Centro de Salud Calera	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE				
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones	
17/05/2022	Niños Héroes esq. Allende Oriente	1 Foco LED de 40 W E39	Cambio de Tecnología	
	Pablo A. Ramirez #24	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	
	Moctezuma #18	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	
	VILLA DE ORNELAS			
	Niños Héroes #18	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	
	Niños Héroes #26	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido	
	La Plaza	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	
	Allende #3	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	

Abasolo #9		Falso Contacto en conexiones
PUEBLITO		
Salinas #9	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
Salinas #52	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
Salinas #41	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
Ramon J. Vidaurri #20		Falso Contacto en conexiones
MECHOACANEJO		
Guerrero #46	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
Lázaro Cárdenas #45	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
Lázaro Cárdenas #8	1 Foco LED de 50 W, 1 Soquet Redondo E26, 1 Base para Fococelda, 4 M de Cable 2*12	Lámpara Dañada
Ramón Corona, Refaccionaria Perico		Falso contacto en conexiones
Rio Verde #8	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
La Palma #6	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
Prol. Zaragoza #79		Falso contacto en conexiones
Doroteo Arango #20	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
Convención #1	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
Andador, Poste #8	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
Andador, Poste #7		Falso contacto en conexiones

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE			
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones
18/05/2022	Priv. Víctor Ordorica #106	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Republica Dominicana #31		Falso Contacto en conexiones
	Chapultepec #68	1 Foco LED de 40 W E39	Cambio de Tecnología
	Jardin Victor Ordorica		Falso Contacto en conexiones
	Los Organos Primer Poste		Falso Contacto en conexiones
	Pensión Municipal	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
LOS POCITOS			
	Principal #20	1 Soquet Receptaculo 2 m de cable Pot 14	
	Principal #11	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
MECHOACANEJO			
	Lazaro Cardenas esq. Ramon Corona	1 Foco LED de 40 W E39	Cambio de Tecnología
	2 de Abril #25		Falso Contacto en conexiones
	Ramon Corona esq. Rio Verde	1 Foco LED de 40 W E39	Cambio de Tecnología
RANCHO LOS DÍAZ			
	Conocido	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Conocido		Falso Contacto en conexiones
AHUETITA LA PURISIMA			
SE REVIZÓ LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES			

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICA				
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones	
19/05/2022	Glorieta del Chapulin	2 Focos LED de 12 W	Se solucionó un corto circuito y se remplazaron los focos fundidos	
	Venustiano Carranza #43	1 Foco LED de 40 W E39 4 Mts de cable Pot 2*12	Lámpara Dañada	
	Jardineras del Puente San Atilano		Se apoyó al departamento de Parques y Jardines en la poda de unas palmeras.	
	Plaza Principal	1 Foco LED de 7 W MR16	Se remplazo un foco fundido en las Letras.	
	LAS NORIAS			
	Las Norias #150	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido	
	LA TRINIDAD			
	Unión #33		Falso Contacto en conexiones	
	Unión #14	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	
	Unión #3	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido	
BELEN DEL REFUGIO				
Lopez Mateos #90	1 Mtr. De Cable Pot 1*14	Falso contacto en conexiones		

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE			
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones
20/06/2022	Frente a la Ganadera		Se apoyó al departamento de Parques y Jardines con la poda de un árbol.
	Afuera de la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores	1 Foco LED de 50 W E26, 1 Base para	

		fotocelda, 1 Soquet Receptaculo	
	Carcamo, Pozo de San Pedro	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
CALERA			
	Afuera de la Escuela		Apoyo al Departamento de Parques y Jardines
	Sobre el camino del Canal		Apoyo al Departamento de Parques y Jardines
AJOJUCAR			
	Conocido		Falso Contacto en Conexiones
	Conocido	1 Fotocelda 2021	Lámpara Dañada

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE			
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones
23/05/2022	Templo de Tavares		Apoyo al Departamento de Parques y Jardines
	Abasolo #125	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Mariano Aldama #21	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Prol. Loma Grande esq. Herrera y Cairo		Falso Contacto en Conexiones
	Loma Verde #22	1 Foco LED de 40 W E39, 1 Fotocelda 2024	Lámpara Dañada
	Tiburcio Muñoz	1 Lámpara suburbana, 1 Foco LED de 40 W E 39, 1 Fotocelda 2021, 3 M de cable Pot	Instalación de luminaria

		1*12	
	Azucena #11	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Niños Héroes #557	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Julian Medina esq. Matamoros	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Julian Medina antes del Puente	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Priv. Niños Heroes #233	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Jardin de Niños Jean Peaget	3 Lámparas LED de 50 W, 3 Bases para fotocelda, 3 Fotoceldas 2021	Se instalaron tres luminarias
MECHOACANEJO			
	Unidad de Mechoacanejo		Se movilizó a los fontaneros para reparar una fuga de agua en los tinacos de los baños.

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE			
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones
24/05/2022	Jardin de Niños Jean Piaget	1 Lámparas LED de 50 W, 1 Bases para fotocelda, 1 Fotoceldas 2021	Se instaló una luminaria
	Campo de Futbol de San Miguel	2 M de cable 1*10	Se reparó la línea principal de las Lámparas que están del lado de la calle Lic. Francisco Rodríguez Gómez
	Pedro Moreno esq. Juárez	1 Foco LED de 40 W E39	Cambio de Tecnología

LAS FLORES		
Frente al Centro de Salud		Falso contacto en conexiones
Lopez Mateos #40	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
5 de Febrero #18		Falso Contacto en conexiones
EL CEDASO		
El Cedaso #36	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
GAVILAN DE ARRIBA		
Inturbide #23	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
Conocido		Se cambió la protección de la lámpara
GAVILAN DE ABAJO		
Turismo #25	1 Foco LED de 50 W E26, 1 Fococelda 2021	Lámpara Dañada

LUGAR DE TRABAJO: TEOCALTICHE			
Fecha	Material utilizado	Domicilio	Observaciones
25/05/2022	90 m de cable 1+1 del calibre 6 A.W.G., 1 Pastilla Termica Square de 50 Amperes, 1 Base para tofocelda, 1 Fococelda 2021	Centro Recreativo Parque Mejora	Se instaló energía provicional
	La Esperanza #5	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Callejón del Ciervos #74	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Justo Sierra #17	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Ignacio Ramirez esq. Guadalupe Victoria	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
	Av. Los Arcos #29		Falso Contacto en Conexiones
	Av. Los Arcos #38	1 Foco LED de	Foco Fundido

		40 W E39	
	Victor Ordorica #2		Falso Contacto en Conexiones
	Zaragoza #128		Falso Contacto en Conexiones
	Santa Cruz del Valle #22	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Vallarta #143		Falso Contacto en Conexiones

LUGAR DE TRABAJO: HUEJOTITLAN			
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones
26/05/2022	Centro de Salud Huejotitlan		Se instalaron dos regaderas Se instaló 1 toma para baño W.C. y 1 toma para llave de chorro
TEOCALTICHE			
	Victoriano Salado Alvarez #25	3 Focos LED de 40 W E39	Se remplazaron 3 focos de una lámpara colonial
	Presidencia Municipal, oficina de sistemas		Se remplazaron dos barras LED de 18 W

LUGAR DE TRABAJO: HUEJOTITLAN			
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones
30/05/2022	Centro de Salud	1 Taza W.C. para baño completo 1 Tanque Bajo para W.C. 1 Rana para W.C. 1 Empaque de acomplo para W.C.	Se modificó la línea Hidraulica para W.C., 2 Codos de ½" C.P.V.C. 2 Codos de ½" C.P.V.C. 20 cm. De Tubo de ½" C.P.V.C.

		2 Tornillos para Tanque Bajo W.C.	
MECHOACANEJO			
Plaza Principal	1 Foco LED de 40 W E39 1 Foco LED de 50 W E26 1 Soquet Porcelana E26		Se revisaron 3 registros eléctricos para detectar corto circuito en 2 lámparas de la plaza.
TEOCALTICHE			
Nogales #24	1 Fotocelda 2024 1 Foco LED de 40 W E39		Lámpara dañada
Diaz Ordaz #55	1 Focos LED de 40 W E39		Cambio de Tecnología
Mariano Jimenez #22	1 Focos LED de 40 W E39		Foco Fundido
Parque Carmona			Apoyo al Departamento de Parques y Jardines
Plazuela Carmona #9 C	1 Focos LED de 40 W E39		Foco Fundido
Priv. Santa Cruz del Valle #11	1 Foco LED de 50 W E26		Foco Fundido
AHUETITA			
Ahuetita de Abajo #2	1 Focos LED de 40 W E39		Foco Fundido

LUGAR DE TRABAJO: MECHOACANEJO			
Fecha	Domicilio	Material utilizado	Observaciones
31/05/2022	Plaza Principal	6 m de cable Pot 2*14	Falso contacto en conexiones
	Quiosco de la Plaza Principal	5 Focos LED de 50 W E26 1 Soquet de Porcelana E26	5 Focos fundidos
	Negrete esq. Priv. Negrete	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Negrete #150	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
	Desviación Lazaro Cardenas #8	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido

Pirules #52	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
5 de Mayo #9		Falso contacto en conexiones
TEOCALTICHE		
Fraccionamiento Arboledas		Se instaló una cometida
AGUA TINTA		
Fresno #11	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
Sabino #14	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
Sabino #32	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
Sauce #37	1 Foco LED de 50 W E26 1 Fusible de 30 Amperes	Lámpara Dañada
La Loma #4B	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
Secundaria		Se apoyó con el cambio de 6 luminarias en el domo
LOS POCITOS		
Junto a la escuela	1 Foco LED de 50 W E26	Foco Fundido
Cedros #23	1 Foco LED de 40 W E39	Foco Fundido
Cedros #13		Falso contacto en conexiones